

NL Dit halfgelaatsfiltermasker is ontworpen om bescherming te bieden tegen vaste en vloeibare deeltjes in de lucht. Het masker is geclassificeerd op basis van de filtereffectiviteit en het maximale interne lekdebiet. De keuze van het masker moet worden gemaakt op basis van het type verontreiniging in de werkkruimte. Het masker kan worden gebruikt voor verschillende toepassingen, zoals het schuren van materialen, het verwerken van steen of cellulose, of het verwijderen van verf onder druk. Er zijn verschillende beschermingsklassen voor dit masker, namelijk FFP1, FFP2 en FFP3. Het FFP1-masker biedt bescherming tegen vaste en vloeibare deeltjes met een filtereffectiviteit van 80% en een maximale lekkage naar binnen van minder dan 22%. Dit masker is geschikt voor toepassingen zoals het verwerken van steen, puin en cellulose. Het FFP2-masker heeft een filtereffectiviteit van 94% en een maximale lekkage naar binnen van minder dan 8%. Het is geschikt voor toepassingen zoals het schuren van zacht hout, het werken met composietmaterialen, roest, mastiek, pleisterwerk, kunststof en slijpen van metaal. Het FFP3-masker biedt de hoogste bescherming, met een filtereffectiviteit van 99% en een lekkage naar binnen van minder dan 2%. Dit masker is geschikt voor toepassingen zoals het schuren van hard hout (zoals beuk of eik), het verwijderen van verf onder druk en het schuren van cement. Het masker moet zorgvuldig worden aangebracht om het juiste beschermingsniveau te garanderen. Het masker moet worden vastgemaakt door eerst het bovenste elastiek over het hoofd te trekken en vervolgens het onderste elastiek achter de nek aan te brengen. Het neusstukje moet goed worden aangedrukt zodat het masker perfect afsluit. Het masker is ontworpen voor eenmalig gebruik en moet vóór het gebruik uit de verpakking worden gehaald. Controleer altijd de gebruiksdatum en de beschermingsklasse van het masker om er zeker van te zijn dat het geschikt is voor de specifieke werkomstandigheden. Gebruik het masker alleen als de concentratie verontreinigingen geen onmiddellijk gevaar voor de gezondheid of het leven vormt en alleen volgens de lokale veiligheidsnormen. Als er lekkage is of het masker niet goed afsluit, mag de verontreinigde ruimte niet worden betreden. Het masker biedt geen bescherming tegen gassen, dampen of oplosmiddelen, zoals die in spuitverf, en mag niet worden aangepast of gerepareerd. Als het masker beschadigd is, moet het onmiddellijk worden weggegooid. Het gebruik van het masker is niet geschikt voor langdurig gebruik; het mag niet langer dan één werkdag worden gedragen. Bij gebruik in een werkkruimte moet ervoor worden gezorgd dat er voldoende ventilatie is en dat er geen risico is op zuurstoftekort (minder dan 19,5%) of explosiegevaar. Het masker mag niet worden gedragen door mensen met gezichtshaar (zoals een baard of bakkebaarden), omdat dit de afdichting kan beïnvloeden. Als er problemen met ademhalen optreden of als de gebruiker zich duizelig of slecht voelt, moet de ruimte onmiddellijk worden verlaten. Het masker moet worden bewaard op een koele, droge plaats, beschermd tegen licht en vorst, en bij temperaturen tussen -30°C en +70°C. Het moet in de oorspronkelijke verpakking worden bewaard en de relatieve luchtvochtigheid mag maximaal 80% zijn. Als het masker eenmaal verontreinigd is, moet het volgens de lokale voorschriften voor afvalbeheer worden weggegooid. Gooi zowel het masker als de verpakking weg in overeenstemming met de geldende regels voor afvalverwerking. Deze handleiding biedt gedetailleerde informatie voor een veilig gebruik van het masker. Zorg ervoor dat u altijd de instructies opvolgt om het gewenste beschermingsniveau te bereiken en gezondheidsrisico's te vermijden. Dit product biedt geen bescherming bij onjuist, onvolledig of oneigenlijk gebruik.

Raadpleeg de verklaring van conformiteit op de pagina of de website www.ecotools.nl in de productgegevens. De details van de prestaties en van de beoordelingsinstantie(s) voor conformiteit van elk product zijn beschikbaar in de verklaring van conformiteit. - Voldoet aan de essentiële vereisten van Verordening (EU) 2016/425 PBM en de onderstaande normen. De verklaring van overeenstemming kan geraadpleegd worden op de website www.ecotools.nl in de productgegevens. Voor elk product zijn de details van de prestaties en van de conformiteitsbeoordelingsinstantie(s) beschikbaar in de conformiteitsverklaring.

Materiaal: SM-001-FFP1: Masker: ongeweven kunstvezel. Bandjes: elastiek. SM-002-FFP2: Masker: ongeweven kunstvezel. Bandjes: elastiek. SM-003-FFP3: Masker: ongeweven kunstvezel. Bandjes: elastiek. SM-012-FFP2: Masker: ongeweven kunstvezel. Bandjes: elastiek. SM-013-FFP3: Masker: ongeweven kunstvezel. Bandjes: elastiek.

EN This half-face filtering mask is designed to provide protection against solid and liquid airborne particles. The mask is classified based on its filtration efficiency and maximum internal leakage rate. The selection of the mask should be made based on the type of contamination in the work environment. The mask can be used for various applications, such as sanding materials, processing stone or cellulose, or removing paint under pressure. There are different protection classes for this mask: FFP1, FFP2, and FFP3. The FFP1 mask provides protection against solid and liquid particles with a filtration efficiency of 80% and a maximum inward leakage of less than 22%. This mask is suitable for applications such as sanding softwood, working with composite materials, rust, putty, plaster, plastics, and metal grinding. The FFP2 mask offers the highest level of protection, with a filtration efficiency of 99% and an inward leakage of less than 2%. This mask is suitable for applications such as sanding hardwood (such as beech or oak), removing paint under pressure, and sanding cement. The mask must be carefully fitted to ensure the correct level of protection. Secure the mask by first pulling the upper elastic band over the head and then placing the lower elastic band behind the neck. The nose clip should be pressed firmly to ensure a perfect seal. This mask is designed for single-use and should be removed from its packaging before use. Always check the expiration date and protection class of the mask to ensure it is suitable for the specific working conditions. Use the mask only if the concentration of contaminants does not pose an immediate health or life hazard and only in accordance with local safety regulations. If leakage occurs or the mask does not fit properly, the contaminated area should not be entered. The mask does not provide protection against gases, vapors, or solvents, such as those found in spray paint, and should not be modified or repaired. If the mask is damaged, it should be discarded immediately. This mask is not suitable for prolonged use; it should not be worn for more than one workday. When used in a workspace, ensure adequate ventilation and that there is no risk of oxygen deficiency (less than 19.5%) or explosion hazards. The mask should not be worn by individuals with facial hair (such as beards or sideburns), as this can affect the seal. If breathing difficulties occur or the user feels dizzy or unwell, the area should be exited immediately. The mask should be stored in a cool, dry place, protected from light and frost, at temperatures between -30°C and +70°C. It should be kept in its original packaging, and the relative humidity should not exceed 80%. Once the mask is contaminated, it should be disposed of according to local waste management regulations. Dispose of both the mask and the packaging in accordance with applicable waste disposal rules. This manual provides detailed information for the safe use of the mask. Always follow the instructions to achieve the desired level of protection and avoid health risks. Refer to the declaration of conformity on the website www.ecotools.nl under the product details page. The details of performance and the conformity assessment body (or bodies) for each product are available in the declaration of conformity. This product provides no protection if used incorrectly, improperly, or not as intended.

Complies with the essential requirements of Regulation (EU) 2016/425 PPE and the standards listed below. The declaration of conformity can be consulted on the website www.ecotools.nl under the product details section. For each product, details on performance and the conformity assessment body (or bodies) are available in the conformity declaration.

Material: SM-001-FFP1: Mask: Non-woven synthetic fiber. Straps: Elastic. SM-002-FFP2: Mask: Non-woven synthetic fiber. Straps: Elastic. SM-003-FFP3: Mask: Non-woven synthetic fiber. Straps: Elastic. SM-012-FFP2: Mask: Non-woven synthetic fiber. Straps: Elastic. SM-013-FFP3: Mask: Non-woven synthetic fiber. Straps: Elastic.

FR Ce masque filtrant demi-visage est conçu pour offrir une protection contre les particules solides et liquides en suspension dans l'air. Le masque est classé en fonction de son efficacité de filtration et de son taux maximal de fuite interne. Le choix du masque doit être fait en fonction du type de contamination dans l'environnement de travail. Le masque peut être utilisé pour diverses applications, telles que le ponçage de matériaux, le traitement de la pierre ou de la cellulose, ou encore l'élimination de la peinture sous pression. Il existe différentes classes de protection pour ce masque : FFP1, FFP2 et FFP3. Le masque FFP1 offre une protection contre les particules solides et liquides avec une efficacité de filtration de 80 % et un taux maximal de fuite vers l'intérieur inférieur à 22 %. Ce masque convient aux applications telles que le traitement de la pierre, des débris et de la cellulose. Le masque FFP2 a une efficacité de filtration de 94 % et un taux maximal de fuite vers l'intérieur inférieur à 8 %. Il est adapté aux applications telles que le ponçage du bois tendre, le travail avec des matériaux composites, la rouille, le mastic, le plâtre, les plastiques et le meulage du métal. Le masque FFP3 offre le niveau de protection le plus élevé, avec une efficacité de filtration de 99 % et un taux de fuite vers l'intérieur inférieur à 2 %. Ce masque est adapté aux applications telles que le ponçage du bois dur (comme le hêtre ou le chêne). L'élimination de la peinture sous pression et le ponçage du ciment. Le masque doit être soigneusement ajusté pour garantir le niveau de protection adéquat. Fixez le masque en passant d'abord l'élastique supérieur sur la tête, puis en plaçant l'élastique inférieur derrière la nuque. La barrette nasale doit être fermement pressée pour assurer une étanchéité parfaite. Ce masque est conçu pour un usage unique et doit être retiré de son emballage avant utilisation. Vérifiez toujours la date d'expiration et la classe de protection du masque afin de vous assurer qu'il est adapté aux conditions de travail spécifiques. Utilisez le masque uniquement si la concentration de contaminants ne constitue pas un danger immédiat pour la santé ou la vie et uniquement conformément aux réglementations locales de sécurité. En cas de fuite ou si le masque ne s'ajuste pas correctement, il ne faut pas entrer dans la zone contaminée. Le masque ne protège pas contre les gaz, vapeurs ou solvants, tels que ceux présents dans la peinture en aérosol, et ne doit pas être modifié ou réparé. Si le masque est endommagé, il doit être jeté immédiatement. Ce masque n'est pas adapté à une utilisation prolongée : il ne doit pas être porté plus d'une journée de travail. Lors de son utilisation dans un espace de travail, assurez-vous qu'il y ait une ventilation suffisante et qu'il n'existe aucun risque de manque d'oxygène (inférieur à 19,5 %) ou de danger d'explosion. Le masque ne doit pas être porté par des personnes ayant des poils sur le visage (comme une barbe ou des favoris), car cela pourrait affecter l'étanchéité. Si des difficultés respiratoires surviennent ou si l'utilisateur se sent étourdi ou mal, il doit immédiatement quitter la zone. Le masque doit être stocké dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière et du gel, à des températures comprises entre -30°C et +70°C. Il doit être conservé dans son emballage d'origine et l'humidité relative ne doit pas dépasser 80 %. Une fois contaminé, le masque doit être éliminé conformément aux réglementations locales en matière de gestion des déchets. Jetez à la fois le masque et son emballage conformément aux règles de traitement des déchets en vigueur. Ce manuel fournit des informations détaillées pour une utilisation sécurisée du masque. Veillez toujours à suivre les instructions afin d'atteindre le niveau de protection souhaité et d'éviter tout risque pour la santé. Consultez la déclaration de conformité sur le site web www.ecotools.nl dans la section des détails du produit. Les détails de performance et l'organisme (ou les organismes) d'évaluation de la conformité pour chaque produit sont disponibles dans la déclaration de conformité. Ce produit n'offre aucune protection en cas d'utilisation incorrecte, inappropriée ou non conforme à son usage prévu.

Conforme aux exigences essentielles du Règlement (UE) 2016/425 EPI et aux normes mentionnées ci-dessous. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site web www.ecotools.nl dans la section des détails du produit. Pour chaque produit, les détails relatifs aux performances et à l'organisme (ou aux organismes) d'évaluation de la conformité sont disponibles dans la déclaration de conformité.

Matériau : SM-001-FFP1 : Masque : fibre synthétique non tissée. Sangles : élastique. SM-002-FFP2 : Masque : fibre synthétique non tissée. Sangles : élastique. SM-003-FFP3 : Masque : fibre synthétique non tissée. Sangles : élastique. SM-012-FFP2 : Masque : fibre synthétique non tissée. Sangles : élastique. SM-013-FFP3 : Masque : fibre synthétique non tissée. Sangles : élastique.

DE Diese Halbmaske wurde entwickelt, um Schutz vor festen und flüssigen Partikeln in der Luft zu bieten. Die Maske ist anhand der Filterwirksamkeit und des maximalen internen Leckstroms klassifiziert. Die Auswahl der Maske muss entsprechend der Art der Verunreinigungen am Arbeitsplatz erfolgen. Die Maske kann für verschiedene Anwendungen eingesetzt werden, wie zum Beispiel das Schleifen von Materialien, die Bearbeitung von Stein oder Zellulose oder das Entfernen von Farbe unter Druck. Für diese Maske gibt es verschiedene Schutzklassen, nämlich FFP1, FFP2 und FFP3. Die FFP1-Maske bietet Schutz vor festen und flüssigen Partikeln mit einer Filtereffizienz von 80 % und einer maximalen Einwärtsleckage von weniger als 22 %. Diese Maske eignet sich für Anwendungen wie die Bearbeitung von Stein, Bauschutt und Zellulose. Die FFP2-Maske hat eine Filtereffizienz von 94 % und eine maximale Einatmungsleckage von weniger als 8 %. Sie eignet sich für Anwendungen wie das Schleifen von Weichholz, die Arbeit mit Verbundwerkstoffen, Rost, Mastix, Putz, Kunststoff und das Schleifen von Metall. Die FFP3-Maske bietet den höchsten Schutz mit einer Filtereffizienz von 99 % und einer Einatmungsleckage von weniger als 2 %. Diese Maske eignet sich für Anwendungen wie das Schleifen von Hartholz (z. B. Buche oder Eiche), das Entfernen von Farbe unter Druck und das Schleifen von Zement. Die Maske muss sorgfältig angelegt werden, um das richtige Schutzniveau zu gewährleisten. Die Maske wird befestigt, indem zunächst das obere Gummiband über den Kopf gezogen und anschließend das untere Gummiband hinter dem Nacken angelegt wird. Der Nasenbügel muss fest angedrückt werden, damit die Maske perfekt abdichtet. Die Maske ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt und muss vor der Verwendung aus der Verpackung genommen werden. Überprüfen Sie stets das Verfallsdatum und die Schutzklasse der Maske, um sicherzustellen, dass sie für die spezifischen Arbeitsbedingungen geeignet ist. Verwenden Sie die Maske nur, wenn die Konzentration der Schadstoffe keine unmittelbare Gefahr für Gesundheit oder Leben darstellt, und nur gemäß den örtlichen Sicherheitsvorschriften. Bei Undichtigkeiten oder wenn die Maske nicht dicht anliegt, darf der kontaminierte Bereich nicht betreten werden. Die Maske bietet keinen Schutz vor Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln, wie sie beispielsweise in Sprühfarben enthalten sind, und darf nicht verändert oder repariert werden. Ist die Maske beschädigt, muss sie sofort entsorgt werden. Die Maske ist nicht für den Langzeitgebrauch geeignet; Sie darf nicht länger als einen Arbeitstag getragen werden. Bei der Verwendung in einem Arbeitsraum muss sichergestellt werden, dass eine ausreichende Belüftung vorhanden ist und keine Gefahr eines Sauerstoffmangels (unter 19,5 %) oder einer Explosionsgefahr besteht. Die Maske darf nicht von Personen mit Gesichtshaar (wie Bart oder Koteletten) getragen werden. Sollten Atemprobleme auftreten oder sollte sich der Benutzer schwindelig oder unwohl fühlen, muss der Raum unverzüglich verlassen werden. Die Maske muss an einem kühlen, trockenen Ort, geschützt vor Licht und Frost, bei Temperaturen zwischen -30 °C und +70 °C gelagert werden. Sie muss in der Originalverpackung aufbewahrt werden, und die relative Luftfeuchtigkeit darf maximal 80 % betragen. Sobald die Maske verunreinigt ist, muss sie gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung entsorgt werden. Entsorgen Sie sowohl die Maske als auch die Verpackung gemäß den geltenden Vorschriften zur Abfallentsorgung. Diese Gebrauchsanweisung enthält detaillierte Informationen zur sicheren Verwendung der Maske. Befolgen Sie stets die Anweisungen, um das gewünschte Schutzniveau zu erreichen und Gesundheitsrisiken zu vermeiden. Dieses Produkt bietet keinen Schutz bei unsachgemäßer, falscher oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung.

Die Konformitätserklärung finden Sie auf der Website www.ecotools.de in den Produktdaten. Die Details zur Leistung und zu den Konformitätsbewertungsstellen für jedes Produkt sind in der Konformitätserklärung verfügbar. - Erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 über PSA und die unten aufgeführten Normen. Die Konformitätserklärung kann auf der Website www.ecotools.de in den Produktdaten eingesehen werden. Für jedes Produkt sind die Details zur Leistung und zu der/den Konformitätsbewertungsstelle(n) in der Konformitätserklärung verfügbar.

Materiaal: SM-001-FFP1: Maske: Vliesstoff aus Kunstfaser. Bänder: Gummibänder. SM-002-FFP2: Maske: Vliesstoff aus Kunstfaser. Bänder: Gummibänder. SM-003-FFP3: Maske: Vliesstoff aus Kunstfaser. Bänder: Gummibänder. SM-012-FFP2: Maske: Vliesstoff aus Kunstfaser. Bänder: Gummibänder. SM-013-FFP3: Maske: Vliesstoff aus Kunstfaser. Bänder: Gummibänder.



- ① Houd het masker in de hand met het neusstuk omhoog. Laat de hoofdband vrij hangen.
- ① Hold the mask in hand with the nosepiece up. Allow headband to hang freely.
- ① Tenez le masque en main avec la barrette nasale vers le haut. Laissez le bandeau pendre librement.
- ① Halten Sie die Maske so in der Hand, dass der Nasenbügel nach oben zeigt. Lassen Sie das Kopfband frei hängen.

- ② Plaats het masker onder de kin zodat het mond en neus bedekt.
- ② Position the mask under your chin, covering both your mouth and nose.
- ② Positionnez le masque sous le menton en couvrant la bouche et le nez.
- ② Legen Sie die Maske unter das Kinn, sodass Mund und Nase bedeckt sind.

- ③ Trek de hoofdband over je hoofd en plaats deze achter op je hoofd.
- ③ Pull the headband over your head and position it at the back of your head.
- ③ Tirez le bandeau par-dessus votre tête et placez-le à l'arrière de votre tête.
- ③ Zieh das Stirnband über den Kopf und lege es hinten am Kopf an.

- ④ Druk het zachte neusstuk aan zodat het stevig om de neus aansluit.
- ④ Press the soft nosepiece to fit snugly around the nose.
- ④ Appuyez sur la barrette nasale souple pour qu'elle s'ajuste confortablement autour du nez.
- ④ Drücken Sie das weiche Nasenstück fest an, sodass es eng an der Nase anliegt.

- ⑤ Om de pasvorm te controleren, plaats beide handen over het masker en adem krachtig uit. Als er lucht rond de neus ontsnapt, trek dan het neusstuk strakker. Als er lucht langs de randen lekt, verplaats dan de hoofdband voor een betere pasvorm. Controleer het afdichtingsresultaat opnieuw en herhaal de procedure totdat het masker goed is afgesloten.
- ⑤ To check the fit, cup both hands over the mask and exhale vigorously. If air flows around the nose, tighten the nosepiece. If air leaks at the edges, reposition the headband for a better fit. Recheck the seal and repeat the procedure until the mask is properly sealed.
- ⑤ Pour vérifier l'ajustement, placez vos deux mains autour du masque et expirez vigoureusement. Si de l'air s'échappe autour du nez, resserrez le nez. Si de l'air fuit sur les bords, repositionnez le bandeau pour un meilleur ajustement. Vérifiez à nouveau l'étanchéité et répétez la procédure jusqu'à ce que le masque soit correctement scellé.
- ⑤ Um den Sitz zu überprüfen, legen Sie beide Hände über die Maske und atmen Sie kräftig aus. Wenn Luft um die Nase herum entweicht, ziehen Sie das Nasenstück fester an. Wenn Luft an den Rändern entweicht, verschieben Sie das Kopfband, um einen besseren Sitz zu erzielen. Überprüfen Sie den Dichtsitz erneut und wiederholen Sie den Vorgang, bis die Maske dicht sitzt.



Verordening (EU) 2016/425



Stofffilterende halfgelaatsmaskers



Regulation (EU) 2016/425



Particle-filtering half masks



Règlement (UE) 2016/425



Masques demi-visage filtrants pour particules



Verordnung (EU) 2016/425




Staubfilternde Halbmasken

Markering: ① Logo van Ecotools, identificatie van de leverancier. ② Artikelnummer. ③ De normering waaraan het product voldoet. ④ Productclassificatie (FFP1, FFP2, FFP3). ⑤ Het nummer van de aangemelde instantie die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de controle van het product of de uitrusting. / Raadpleeg de te gebruiken onderdelen. ⑥ Het filteronderdeel dient niet langer dan 1 werkdag (8 uur) te worden gebruikt. ⑦ Filter met herbruikbare deeltjes. ⑧ Het masker is bestand tegen vroegtijdige verzadiging (getest met dolomietstof) voor verhoogd gebruiksgemak. ⑨ Maximale vochtigheid tijdens opslag. ⑩ Bereik van de opslagtemperatuur.

Marking: ① Logo of Ecotools, supplier identification. ② Article number. ③ The standard to which the product complies. ④ Product classification (FFP1, FFP2, FFP3). ⑤ The number of the notified body responsible for carrying out the product or equipment inspection. / Consult the parts to be used. ⑥ The filter part should not be used for more than 1 working day (8 hours). ⑦ Filter with reusable particles. ⑧ The mask is resistant to premature saturation (tested with dolomite dust) for increased user comfort. ⑨ Maximum humidity during storage. ⑩ Range of storage temperature.

Marquage : ① Logo d'Ecotools, identification du fournisseur. ② Numéro d'article. ③ La norme à laquelle le produit est conforme. ④ Classification du produit (FFP1, FFP2, FFP3). ⑤ Le numéro de l'organisme notifié responsable de la vérification du produit ou de l'équipement. / Consultez les parties à utiliser. ⑥ La partie du filtre ne doit pas être utilisée pendant plus d'une journée de travail (8 heures). ⑦ Filtre avec des particules réutilisables. ⑧ Le masque est résistant à la saturation prématurée (testé avec de la poussière de dolomite) pour un confort accru. ⑨ Humidité maximale pendant le stockage. ⑩ Plage de température de stockage.

Kennzeichnung: ① Ecotools-Logo, Identifizierung des Herstellers. ② Artikelnummer. ③ Die Norm, der das Produkt entspricht. ④ Produktklassifizierung (FFP1, FFP2, FFP3). ⑤ Die Nummer der benannten Stelle, die für die Prüfung des Produkts oder der Ausrüstung zuständig ist. / Siehe die zu verwendenden Teile. ⑥ Der Filterteil darf nicht länger als 1 Arbeitstag (8 Stunden) verwendet werden. ⑦ Filter mit wiederverwendbaren Partikeln. ⑧ Die Maske ist widerstandsfähig gegen vorzeitige Sättigung (getestet mit Dolomitstaub) für erhöhten Tragekomfort. ⑨ Maximale Luftfeuchtigkeit während der Lagerung. ⑩ Bereich der Lagertemperatur.



NR ⑥



R ⑦

D ⑧



NL De ademhalingsmaskers moeten worden opgeslagen en vervoerd in hun originele verpakking en beschermd volgens de door de fabrikant voorgestelde opslagtemperatuur en luchtvochtigheid.

EN The respirators must be stored and transported in their original packaging and protected according to the storage temperature and humidity conditions suggested by the manufacturer.

FR Les respirateurs doivent être stockés et transportés dans leur emballage d'origine et protégés selon les conditions de température et d'humidité suggérées par le fabricant.

DE Die Atemschutzmasken müssen in ihrer Originalverpackung gelagert und transportiert sowie gemäß den vom Hersteller empfohlenen Lagerbedingungen hinsichtlich Temperatur und Luftfeuchtigkeit geschützt werden.

Manufacturer



Ecotools B.V.
Hagenaar 3, 3961 NP, Wijk bij Duurstede
The Netherlands

Notified Body: 2797

BSI Group The Netherlands B.V.
Say Building, John M. Keynesplein 9
1066 EP, Amsterdam
The Netherlands